


Mat, bôme, bout dehors et barre avaient blanchis et / ou perdus leur vernis.

Mast, boom, bowsprit and tiller were partially without varnish or were became “white” due to humidity inside mast covers...



Pour retirer le vernis, j'ai utilisé soit un grattoir comme ci-dessous, soit du papier de verre et j'ai terminé en utilisant de la laine de fer.

To remove the varnish, I used either a scraper as below, or sandpaper and I finished using iron wool.



Ci-dessous, le résultat.

[See the Results](#)



Pour éviter que le vernis ne s'use sous la poulie de spi, j'ai ajouté une balle de squash.

[To prevent the polish from wearing under the spinnaker pulley, I added a squash ball.](#)

